

FRISC-MC

Zavod za automatiku i procesno računarstvo
grupa RASIP

FRISC-MC

- Općeprogramski primjeri
- PIO jedinice
- Rad s portovima
- Jedinica za A/D konverziju
- Primjeri

Općeprogramski primjeri

- Nećemo raditi
- Podsjetite se algoritama za dijeljenje i množenje – koristit će se kao potprogrami

PIO jedinica

- Spojena na port – ulazno/izlazne linije
- Može dijeliti port s nekom drugom ugrađenom jedinicom (PWM, Timer)
- Prioritet nad korištenjem porta ima VJ a ne PIO
- Određuje smjer porta kad njime upravlja
- Vidi se u memoriji kao vanjska jedinica (zauzima određeni broj adresa)
- Ne izaziva prekide

Programski model PIO jedinice

- Svaka PIO jedinica (ima ih 8) ima jednu pripadajuću adresu
- Radi kao bezuvjetna jedinica (kontrolira smjer porta)

- DPx – ponaša se kao *registar* smjera porta Px

DP0 na adresi %D248 ; PIO 0

DP1 na adresi %D249 ; PIO 1

...

DP7 na adresi %D255 ; PIO 7

Određivanje smjera porta

- Svakom portu pridružen je *direction* registar koji za **svaku** liniju porta određuje njen smjer
- Značenje bitova registra DPx:

Vrijednost bita	Smjer
DPx.y = 0	Px.y ulazni
DPx.y = 1	Px.y izlazni

- Promjena smjera moguća je u svakom trenutku
- Inicijalna vrijednost registara DPx je 0 (sve linije ulazne)

Prijenos podataka


- Posebne naredbe za pristup portu:

```
PIN    R0, P0 ; citaj vrijednost s P0
POUT  R1, P1 ; pisi vrijednost na P1
PCLEAR P2, 3 ; brisi P2.0 i P2.1
PSET  P3, 4 ; postavi P3.2
PCOMPL P4, 0 ; ne radi nista
PTEST P5, 8 ; ispituje P5.3
```

Primjer rada s PIO i portom

Zadatak: Na port P0 spojena je vanjska tipkovnica prema tablici. Tipkovnica nakon pritiska tipke postavlja liniju RDY u stanje 1, nakon čega je moguće pročitati podatak. Podatak se prenosi preko linija DT. Nakon čitanja podatka potrebno je to dojaviti jedinici impulsom na liniji ACK. Tipkovnica se uključuje linijom P0.6. Podatak spremi na lokaciju 200.

Port	Tipkovnica
P0.0 – P0.3	DT0 – DT3
P0.4	RDY
P0.5	ACK
P0.6	VCC



Primjer rada s PIO i portom (2)

- Komunikacija između FRISC-MC i tipkovnice:

Primjer rada s PIO i portom (3)

- Programiranje PIO:

```
LOADL R0, %B11100000 ; 3 bita izlazna
STORE R0, (DP0)      ; postavi smjer
```

- Linija P0.7 visi u zraku (što je greška u dizajnu), da je priključak postavljen kao ulazni došlo bi do greške, pa ga postavimo kao izlazni

Primjer rada s PIO i portom (4)

- Implementacija protokola komunikacije:

```
PSET  P0, %B01000000 ; ukljuci tipk. Vcc=P0.6

LOOP PTEST P0, %B00010000 ; P0.4 = RDY
    JP_PZ LOOP           ; cekaj RDY = 1

PIN    R0, P0           ; učitaj
AND   %B1111, R0, R0   ; brisi visak
STORE R0, (200)        ; spremi procitanu tipku
PSET  P0, %B00100000   ; P0.5 = ACK = 1
PCLEAR P0, %B00100000 ; P0.5 = ACK = 0
JP    LOOP             ; nastavi dalje
```

Primjer rada s PIO i portom (5)

- Komunikacija između FRISC-MC i tipkovnice:

Primjer rada s PIO i portom (6)

- Mogući problem u prethodnom primjeru
- Što ako je tipkovnica spora i ne spusti RDY dovoljno brzo?
- U tom slučaju pokušali bi ponovno čitati i onda?

- Potrebno je pričekati na spuštanje linije RDY!

Primjer rada s PIO i portom (7)

- Umjesto:
...

```
PSET P0, %B00100000 ; P0.5 = ACK = 1
PCLEAR P0, %B00100000 ; P0.5 = ACK = 0
JP LOOP ; nastavi dalje
```
- Trebalo bi:
...


```
PSET P0, %B00100000 ; P0.5 = ACK = 1
PCLEAR P0, %B00100000 ; P0.5 = ACK = 0
WAIT PTEST P0, %B00010000 ; P0.4=RDY
JP_PNZ WAIT
JP LOOP
```

Jedinica za A/D pretvorbu

- Nije spojena na port
- Predviđene su posebne linije za napajanje kako bi se osigurala točnost pretvorbe
- Ima posebne analogne ulaze AN0 – AN15 koji se biraju multipleksorom – programski ili automatski
- U osnovi 10-bitni A/D pretvarač sa *sample&hold* sklopom

- Zauzima 4 lokacije u memoriji kao vanjska jedinica
- Može izazvati prekide (ADCIR i ADEIR)

A/D pretvornik – shema sklopa



Jedinica za A/D pretvorbu

- Načini rada:
 - Jednokratna pretvorba odabranog kanala
 - Kontinuirana pretvorba jednog kanala
 - Jednokratna automatska pretvorba grupe kanala
 - Kontinuirana automatska pretvorba grupe kanala

- Blokiranje pretvorbe do očitavanja pretvorenog kanala

Registri A/D pretvornika

- ADCON – kontrola rada jedinice, načini rada, odabir kanala
- ADDAT – pohranjuje rezultat pretvorbe
- ADCIC – kontrola prekida nakon kraja pretvorbe (*conversion complete interrupt*)
- ADEIC – kontrola prekida na pojavu greške (*conversion error interrupt*)

Registri A/D pretvornika – ADCON

- ADCON – kontrola rada

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	ADWR	ADBSY	ADST	-	ADM	ADCH				

- ADCH – odabir (prvog) kanala za pretvorbu
- ADM – odabir načina rada
- ADST – pokretanje pretvorbe
- ADBSY – zastavica koja označava da je pretvorba u tijeku
- ADWR – kontrola čekanja na čitanje rezultata pretvorbe

Registri A/D pretvornika – ADCON

- ADCON – kontrola rada

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	ADWR	ADBSY	ADST	-	ADM	ADCH				

- ADM – odabir načina rada
 - 00₂ – jedna pretvorba jednog kanala
 - 01₂ – kontinuirana pretvorba jednog kanala
 - 10₂ – jedna pretvorba grupe kanala
 - 11₂ – kontinuirana pretvorba grupe kanala

Registri A/D pretvornika – ADCON

- ADCON – kontrola rada

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	ADWR	ADBSY	ADST	-	ADM	ADCH				

- ADCH – odabir (prvog) kanala za pretvorbu
 - U rasponu od 0 – 15₁₀, što odgovara kanalima AN0 – AN15
 - Ako se odabere pretvorba grupe kanala, onda ADC počinje sa pretvorbom od broja kanala zapisanog u ADCH pa do kanala 0 **naniže** i tako ponovno

Registri A/D pretvornika – ADCON

- ADCON – kontrola rada

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	ADWR	ADBSY	ADST	-	ADM	ADCH				

- ADST – pokretanje pretvorbe
 - 0 – zaustavlja aktivnu pretvorbu
 - 1 – pokreće pretvorbu

Registri A/D pretvornika – ADCON

- ADCON – kontrola rada

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	ADWR	ADBSY	ADST	-	ADM	ADCH				

- ADBSY – zastavica koja označava da je pretvorba u tijeku
 - 0 – A/D pretvornik miruje
 - 1 – pretvorba u tijeku

Registri A/D pretvornika – ADCON

- ADCON – kontrola rada

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	ADWR	ADBSY	ADST	-	ADM	ADCH				

- ADWR – kontrola čekanja na čitanje rezultata pretvorbe
 - 0 – ne koristi se čekanje
 - 1 – čeka se s pretvorbom dok se rezultat ne pročita

Registri A/D pretvornika – ADDAT

- ADDAT – pohranjuje rezultat pretvorbe

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CHNR				-	-	ADRES									

- CHNR – broj pretvorenog analognog kanala (0 – 15₁₀, što odgovara kanalu AN0 – AN15)
- ADRES – rezultat pretvorbe (10 bita, 0 – 1023)

Registri A/D pretvornika – ADCIC

- ADCIC – kontrola prekida na kraj pretvorbe (*conversion complete interrupt*)

7	6	5	4	3	2	1	0
ADCIR	ADCIE	-	-	-	ILVL		

- ILVL – određuje razinu prekida (0 – 7), razina 0 ne izaziva prekid
- ADCIE – *AD conversion complete interrupt enable* – uključuje postavljanje zahtjeva za prekid
- ADCIR – *AD conversion complete interrupt request* – označava postavljen zahtjev za prekid, automatski se briše nakon prihvaćanja prekida

Registri A/D pretvornika – ADEIC

- ADEIC – kontrola prekida na grešku u pretvorbi (*conversion error interrupt*)

7	6	5	4	3	2	1	0
ADEIR	ADEIE	-	-	-	ILVL		

- ILVL – određuje razinu prekida (0 – 7), razina 0 ne izaziva prekid
- ADEIE – *A/D error interrupt enable* – uključuje postavljanje zahtjeva za prekid
- ADEIR – *A/D error interrupt request* – označava postavljen zahtjev za prekid, automatski se briše nakon prihvaćanja prekida

A/D pretvorba – načini rada

- **Pretvorba odabranog kanala**


- Ovaj način rada odabire se programiranjem ADM polja u ADCON registru (00₂ – jednokratna pretvorba; 01₂ – kontinuirana pretvorba)
- Nakon postavljanja ADST bita pretvorba počinje i ADBSY bit je aktivan cijelo vrijeme pretvorbe
- Nakon svake pretvorbe sklop generira ADCIR prekid
- Kod jednokratne pretvorbe – nakon završene pretvorbe ADBSY i ADST bitovi postavljaju se u nulu i rezultat pretvorbe je spremljen u ADDAT registru
- Kod kontinuirane pretvorbe – nakon završene pretvorbe kanala rezultat se sprema u ADDAT i automatski se započinje novo uzorkovanje istog kanala. Pretvorba se nastavlja dok bit ADST ne bude pobrisan od strane programa

A/D pretvorba – načini rada (2)

- Pretvorba grupe kanala
 - Odabire se postavljanjem ADM polja na vrijednosti 10₂ ili 11₂ (jednokratna ili kontinuirana pretvorba)
 - Pretvorba kreće od kanala specificiranog u polju ADCH i broj kanala koji se pretvara smanjuje se prema 0
 - Nakon svakog pretvorenog kanala sklop generira ADCIR prekid i automatski počinje pretvorbu sljedećeg kanala
 - Kada se završi pretvorba nultog kanala, tada ovisno o odabranom načinu rada sklopovlje ili zaustavlja pretvorbu (ako je odabrana jednokratna pretvorba) ili nastavlja ponovo od kanala određenog sa ADCH poljem (kod kontinuirane pretvorbe)


A/D pretvorba – načini rada (3)

- Ako prilikom čitanja rezultata pretvorbe program ne reagira dovoljno brzo na obradu prekida, može doći do prepisivanja rezultata pretvorbe
- Prilikom pogreške prepisivanja postavlja se ADEIR zahtjev za prekid



A/D pretvorba – načini rada (4)

- Čekanje na čitanje rezultata pretvorbe (*wait for read*)
 - Aktivira se postavljanjem bita ADWR u ADCON registru
 - Ako do trenutka pojavljivanja novog rezultata pretvorbe stari nije bio pročitani novi rezultat se pohranjuje u privremeni registar i daljnja pretvorba se zaustavlja do čitanja podatka iz ADDAT registra (nakon čitanja se podatak iz privremenog registra prebacuje u ADDAT registar i pretvorba se može nastaviti)



(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

31

Programski model A/D pretvornika

- ADC jedinica koristi 15 posebnih izvoda na mikrokontroleru
- Može raditi kao bezuvjetna jedinica (potrebno je čekati na bit ADBSY u ADCON)
- Može raditi kao prekidna jedinica

```

`ORG 1
ADCIR `DW 20 ; prekidni vektor ADC

`ORG 2
ADEIR `DW 40 ; prekidni vektor ADE
    
```

(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

32

Programski model A/D pretvornika

- Registri u memoriji

```

ADCON na adresi %D240 ; kontrola rada
ADDAT na adresi %D241 ; rezultat pretvorbe
ADCIC na adresi %D242 ; kontrola ADCIR
ADEIC na adresi %D243 ; kontrola ADEIR
    
```

(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

33

Mjerenje jednog kanala

- **Zadatak:**

Napisati program koji uzorkuje analognu vrijednost svjetlomjera spojenog na analogni ulaz AN0. Dobivenu digitalnu vrijednost potrebno je pohraniti na lokaciju 140₁₀ i zaustaviti mikrokontroler.

(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

34

Program

```

`ORG 0
INIT LOADL R0, %B010000000 ; ADM=0,ADCH=0,ADWR=0,ADST=1
      STORE R0, (ADCON) ; pocinje pretvorba

WAIT LOAD R0, (ADCON)
      AND %H100, R0, R0 ; maskiraj ADBSY
      JP_NZ WAIT ; cekaj dok je ADBSY=1

      LOAD R0, (ADDAT) ; učitaj rezultat
      AND %H3FF, R0, R0 ; maskiraj korisni dio
      STORE R0, (%D140) ; pohrani rezultat

PWRDN
    
```

(9 naredbi)

(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

35

Mjerenje više kanala

- **Zadatak:**

FRISC-MC nadzire temperaturu i tlak u procesu. Napon iz pretvarača temperature dovodi se na ulaz AN0, a napon iz pretvarača tlaka na ulaz AN1. Aktivnost procesa kontrolira se pomoću linije P2.0 (0=neaktivan, 1=aktivan).

Potrebno je konstantno mjeriti temperaturu. Ukoliko se vrijednost temperature podigne iznad 178°C, treba izmjeriti tlak. Ukoliko je tlak veći od 75 kp/cm² potrebno je zaustaviti proces i uključiti alarm postavljanjem linije P2.1.

Područje mjerenja temperature je 20 do 350 [°C], a tlaka 0 do 100 [kp/cm²].

(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

36

Mjerenje više kanala

- Kolika je najveća moguća greška očitavanja temperature i tlaka?
- Napisati programski kod za realizaciju zadatka. Riješiti ga uporabom prekida.
- Napisati dodatni kod koji zapisuje svaku očitanu vrijednost temperature na lokaciju 128₁₀, pretvorenu u stupnjeve Celzija.

Proračun mjerenja temperature


- Razlučivost mjerenja temperature odgovara 1 bitu (LSB)
- Digitalna vrijednost koja odgovara stvarnoj graničnoj temp.

Proračun mjerenja tlaka

- Razlučivost mjerenja tlaka (odgovara 1 bitu – LSB)
- Digitalna vrijednost koja odgovara stvarnom graničnom tlaku

Proračun pogreške

- Najveća pogreška pri mjerenju temperature je 0.322[°C], a pri mjerenju tlaka 0.097[kp/cm²], ako se uzme u obzir prijenosna funkcija A/D pretvarača, koja za vrijednost analognog ulaza 0..T1 daje vrijednost 0, za T0..T1 vrijednost 1, itd. (*stepenice*).



Inicijalizacija prekidnih vektora

```
`ORG 1 ; vektor za kraj mjerenja
`DW 30 ; prekidni potprogram

`ORG 2 ; vektor za grešku u mjerenju
`DW 60 ; prekidni potprogram
```

- Lokacije prekidnih vektora definirane su prekidnim sustavom FRISC-MC

Inicijalizacija A/D pretvarača

```
`ORG 0
JF INIT ; preskoci prekidne vektore
`DW 30
`DW 60

INIT LOADL R7, %HDF ; inicijaliziraj stog (R7 ili SP)
LOADL R0, %B11 ; postavi P2.0 i..
STORE R0, (DP2) ; ..P2.1 na izlazne
PSET P2, 1 ; ukljuci proces
PCLEAR P2, 2 ; iskljuci alarm

LOADL R0, %H0041 ; 00000000.0.1.000.001 IE=1, ILVL=1
STORE R0, (ADCIC)
INC R0 ; 00000000.0.1.000.010 IE=1, ILVL=2
STORE R0, (ADEIC)

LOADL R0, %H80 ; GIE=1, ILVL=0
WRST R0

LOADL R0, %H290 ; 1.0.1.0.01.0000
STORE R0, (ADCON) ; ADWR=1, ADST=1, MODE=01, CH=0

IDLE
```

Prekidni potprogram

```
`ORG 30
CONVOVER  PUSH RO           ; pohrani kontekst
           RDST RO
           PUSH RO

           LOAD RO, (ADDAT)  ; učitaj podatak
           AND  %H3FF, RO, RO ; maskiraj korisni dio
           CMP  %D490, RO    ; usporedi s 490 (178 stupnjeva)
           JP_ULT CONVI     ; ako nije veći

           CALL CONVP       ; pokreni mjerenje tlaka

CONV1     CALL STORETEMP    ; spremi temperaturu

           POP  RO           ; vrati kontekst
           WRST RO
           POP  RO
           RETI            ; povratak iz prekida
```

(13 naredbi)

(c) Marin Otkić, APR, grupa RASIP

43

Potprogram za mjerenje tlaka

```
CONVP     `ORG 40
           PUSH RO           ; pohrani kontekst
           LOAD RO, (ADCON)  ; pohrani ADCON
           PUSH RO           ; pohrani ADCIC
           LOAD RO, (ADCIC)  ; pohrani ADCIC
           PUSH RO
           CLEAR RO
           STORE RO, (ADCIC) ; isključi prekide
           LOADL RO, %H281   ; 1.0.1.0.00.0001
           STORE RO, (ADCON) ; ADWR=1, ADST=1, MODE=00, CH=1

WAITP     LOAD RO, (ADCON)  ; citaj ADBSY
           AND  %H100, RO, RO ; maskiraj ADBSY
           JF_NE WAITP      ; cekaj dok je ADBSY=1

           LOAD RO, (ADDAT)  ; maskiraj korisni dio
           AND  %H3FF, RO, RO ; usporedi s 773 (75 kp/cm2)
           CMP  %D773, RO    ; ako nije veći, nista
           JP_ULT CONV2

           PCLEAR P2, 1     ; obriši P2.0 (isključi proces)
           PSET  P2, 2     ; postavi P2.1 (uključi alarm)

CONV2     POP  RO           ; obnovi ADCIC
           STORE RO, (ADCIC)
           POP  RO           ; obnovi ADCON
           STORE RO, (ADCON)
           POP  RO           ; vrati kontekst
           RETI            ; kraj potprograma
```

(24 naredbi)

(c) Marin Otkić, APR, grupa RASIP

44

Prekidni potprogram za grešku

```
`ORG 60
CONVEERROR RETI
```

(1 naredba)

(c) Marin Otkić, APR, grupa RASIP

45

Pretvorba temperature

- Za pretvaranje digitalnog oblika temperature u fizikalnu veličinu uz korištenje referentnih vrijednosti temperature

(c) Marin Otkić, APR, grupa RASIP

46

Pretvorba temperature

```
STORETEMP PUSH R1           ; pohrani kontekst
           ; R0 je zadan

           LOADL R1, %D330   ; R1=max razlika temperatura
           CALL  MULU        ; R0 * R1 -> R0

           LOADL R1, %D1024  ; max digitalna vrijednost
           CALL  DIVU        ; R0 div R1 -> R0

           ADD  %D20, R0, R0 ; dodaj min. temperaturu
           STORE R0, (%D128) ; pohrani na zadanu lokaciju

           POP  R1           ; vrati kontekst
           RETI
```

(9 naredbi)

(c) Marin Otkić, APR, grupa RASIP

47

Pomoćni potprogrami

```
MULU     ; R0 * R1 -> R0
         PUSH R2           ; pohrani kontekst
         MOVE R2, R1

MLOOP    TEST R2
         JP_Z  MEND
         ADD  R0, R1, R0   ; pribroji
         DEC  R2
         JP  MLOOP

MEND     POP  R2           ; obnovi kontekst
         RETI            ; povratak
```

(9 naredbi)

(c) Marin Otkić, APR, grupa RASIP

48

Pomoćni potprogrami

```
DIVU    ; R0 / R1 -> R0
        PUSH   R2
        CLEAR  R2

DLOOP   SUB    R0, R1, R0 ; oduzmi
        JP_ULT DEND      ; ako nije uspjelo, kraj
        INC    R2
        JP     DLOOP

DEND    MOVE   R2, R0     ; postavi rezultat
        POP    R2        ; obnovi kontekst
        RET                               ; povratak
```

(9 naredbi) 49

(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

Zaključak

- Inicijalizacija – 17 naredbi
- Prekidni potprogram – 13 naredbi
- Prekidni potprogram za obradu greške – 1 naredba
- Potprogram za mjerenje tlaka – 24 naredbi
- Pretvorba temperature – 9 naredbi
- Potprogram za množenje – 9 naredbi
- Potprogram za dijeljenje – 9 naredbi

- Ukupno: $17+13+1+24+9+9+9 = 82$ naredbe (lokacija)
- Zauzeće memorije:
 - ROM: 64%
 - RAM: 1 lokacija + stog

(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

50

Mjerenje grupe kanala

• Zadatak:

Napisati program i pripadne prekidne potprograme koji će uporabom prekidnog mehanizma FRISC-MC kontinuirano očitavati napone na analognim ulazima AN0 do AN7 i pohranjivati ih u tablicu u memoriji. Tablica neka počinje na lokaciji 80_{16} (lokacija 80_{16} sadrži vrijednost kanala AN0, lokacija 81_{16} vrijednost kanala AN1, itd.). Napisati potprogram za obradu eventualnih grešaka vezanih uz A/D pretvarač, koji će povećati brojač grešaka na lokaciji 90_{16} svaki put kad se greška dogodi.

51

(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

Inicijalizacija prekidnih vektora

```
`ORG    ADCINT      ; vektor za kraj mjerenja
`DW     10           ; prekidni potprogram

`ORG    ADEINT      ; vektor za grešku mjerenja
`DW     20           ; prekidni potprogram
```

52

(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

Inicijalizacija A/D pretvarača

```
TABLE   EQU 80
ERRCNT  EQU 90

        `ORG 0
        JP     INIT
ADCIRQ  DW 10
ADEIRQ  DW 20

INIT    LOADL  R7, %HDF ; inicijalizacija stoga
        CLEAR R0
        STORE R0, (ERRCNT) ; inicijalizacija brojača gresaka
        LOADL R0, %H41 ; 00000000.0.1.000.001 IE=1,ILVL=1
        STORE R0, (ADCIC)
        INC    R0
        STORE R0, (ADEIC)

        LOADL R0, %H80 ; GIE=1, ILVL=0
        WRST  R0

        LOADL R0, %HB7 ; 0.0.1.0.11.0111 ADCH=7, ADM=11, ADST=1, ADWR=0
        STORE R0, (ADCON) ; pokreni pretvorbu

        IDLE
```

(14 naredbi) 53

(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

Prekidni potprogram

```
CONVOVER `ORG 10
        PUSH  R0 ; pohrani kontekst
        PUSH  R1
        RDST  R0
        PUSH  R0

        LOAD  R1, (ADDAT) ; procitaj rezultat
        MOVE  R0, R1 ; spremi mjerenje u R0
        AND   %HF000, R0, R0 ; maskiraj bitove kanala

        ROTR  %D12, R0, R0 ; izracunaj pomak u tablici

        AND   %H3FF, R1, R1 ; maskiraj korisne bitove podatka
        STORE R1, (R0+TABLE) ; spremi u tablicu

        POP   R0 ; vrati kontekst
        WRST  R0
        POP   R1
        POP   R0

        RETI ; povratak iz potprograma
```

(15 naredbi)

(c) Marin Orlić, APR, grupa RASIP

54

Prekidni potprogram za obradu greške

```
        `ORG 20
CONVE    PUSH R0          ; pohrani kontekst
RERROR  RDST R0
        PUSH R0

        LOAD R0, (ERRCNT) ; učitaj brojac
        INC  R0           ; povecaj
        STORE R0, (ERRCNT) ; spremi brojac gresaka

        POP  R0          ; obnovi kontekst
        WRST R0
        POP  R0
        RETI           ; povratak iz prekida

                                (10 naredbi)
```

Zaključak

- Inicijalizacija – 14 naredbi
- Prekidni potprogram – 15 naredbi
- Prekidni potprogram za obradu greške – 10 naredbi

- Ukupno: $14+15+10 = 39$ naredbi
- Zauzeće memorije:
 - ROM: 30%
 - RAM: 7+1 lokacija + stog